







Supervisión de la terminación de los trabajos de la Segunda etapa del Relleno Sanitario. 15 de enero del 2019.



Informe Final Técnico – Administrativo 2018





Seguimiento a los Proyectos Sitios RAMSAR Costeros 2018. 17 de enero del 2019.



Sitio RAMSAR estero El Chorro. Construcción de Campamento para pescadores.

Informe Final Técnico – Administrativo 2018



*[Handwritten signatures in blue ink]*



*[Handwritten signature in blue ink]*



Sitio RAMSAR estero Majahuas. Rehabilitacion una palapa.



Informe Final Técnico – Administrativo 2018

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signature]*



*[Multiple handwritten signatures]*



SITIO RAMSAR estero Xocia - Taramarri. Rehabilitacion al camino de acceso hacia la zona de uso publico de la Laguna.



Inventario de flora y fauna en el Sitio de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Cihuatlán (humedal artificial). 22 de enero del 2019.



Informe Final Técnico – Administrativo 2018

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Reunión Taller "Normatividad ambiental y procedimientos en el seguimiento de los avisos y calendarios de quemas controladas como lo establece la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA 2007.. 23 de enero del 2019.



Supervisión de los avances a los Proyectos Sitios RAMSAR Costeros 2018, 24 de enero del 2018. RAMSAR 2018.

Limpeza del canal de interconexión estero Agua Dulce- El Ermitaño.



Desazolve de la entrada del río San Nicolas hacia la Laguna Chalacatepet.

Informe Final Técnico – Administrativo 2018


*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures in blue ink]*





Primera reunión para la conformación de escuela de campo en El Zapotillo Municipio de Casimiro Castillo. Proyecto BioPasos, 01 de febrero del 2019.



Visita de seguimiento limpieza del Terreno donde se construirá la Planta de tratamiento de aguas residuales en Chuatlán (Humedal artificial). 05 de febrero del 2019.


Informe Final Técnico – Administrativo 2018

*[Handwritten signatures in blue ink]*



*[Handwritten signature]*

*[Multiple handwritten signatures in blue ink]*



Primera reunión para la conformación de escuela de campo con ganaderos del ejido Pabelo del Municipio de Villa Purificación. Proyecto BioPasos. 07 de febrero 2019.

Informe Final Técnico – Administrativo 2018

*Luc*  
*Bella*

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*




*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



Primera reunión en el Ejido Juan Gil para la conformación de Escuela de Campo. Proyecto BioPasos. 08 de febrero del 2019.



Cuarta reunión de la Escuela de campo Comunidad Indígena de Jocotlan. Proyecto BioPasos. 09 de febrero.

Informe Final Técnico – Administrativo 2018


*[Handwritten signatures in blue ink]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*



Informe Final Técnico – Administrativo 2018

*Handwritten signatures in blue ink at the top left.*



*Handwritten signature in blue ink at the bottom left.*

*Multiple handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.*